



Information réseau d'eau - Cressier

En complément des informations du 15.03.2023, nous informons la population que les dernières analyses ont démontré que les germes aérobies mésophiles dans le filtre à charbon actif n'ont pas encore pu être supprimées de manière satisfaisante.

Par conséquent, le Conseil communal a décidé de changer le charbon actif dans les meilleurs délais.

Nous rappelons que ces valeurs ne concernent que le filtre à charbon actif et que le reste du réseau est entièrement conforme aux normes de l'OBPD; il n'y a pas de risque pour la population.

Dès que la situation se sera normalisée (et validée par le SAAV), nous vous en informerons.

Le Service technique de l'eau

Cressier, le 15 mars 2023